New [illegible]

A	Bolt	Couldn't find split fences set IP 6-20-61 Found 8-1-63
B	Stone	Found & set IP 6-20-61
C	Set Stone 30.8' from East Cor. Po.	
	Found 1½"x¼" bent flat iron 1-8-02. File 2002-0068	
H1	PI sta 163+89.55	

Note: Road thru center E&W is laid so 59' is north of ¼ line & 7' is south of ¼ line.

Set spk in AC Mat STA 163+89.55 for P.I. of Curve. 12-10-65 Same 8-7-79

O Consult. set ½" rebar w/cap 3-3-06. File 2006-0494

1369.5	1369.5	1328.6	1328.6	Stake
	Stone		Stone	
2677	2694.8	45' E. Side 15' W. Side	¼ L	1357 Stake
1343.8	1343.8			1351 1" IP
		2695.4		
		2666		
H1		1330.5	1355.5	

Sec 27



Cor A

Sta. 227+13.7 Proj 2282(2)
Set spk in A.C. Mat 12-10-65
Set PK 10-9-03 MT+JF



Cor B

Set spike in AC Mat 12-10-65
Retied 8-7-79 & 10-23-92
Set PK 10-9-03 JF-MT



Cor H1

P.I. Sta. 163+89.55 Proj 2282(2)
Const only 8-2-63
Retied 5-21-96 JFM, JF & SH
" 8-98 JF, TR, JD
Set PK 10-9-03 JF+MT



Cor. O

Cor. C

P. Herold retied 1-02 File 2002-0068